

洋室クロス張り替え 完了報告書

案件・顧客

案件名	サンプルハイツ203号室
住所	東京都見本町4-5-6
顧客名	サンプル不動産

発行者

施工業者	サンプル内装
担当者	山田 太郎
会社住所	東京都サンプル区見本町1-2-3
会社電話	03-0000-0000
会社メール	sample@example.test

洋室 壁面のクロス張り替え

施工前




写真 1 撮影日 2026-10-04 09:00

洋室の壁面。クロスの変色と継ぎ目の浮きを確認。

施工後




写真 2 撮影日 2026-10-04 15:00

クロス張り替え完了。継ぎ目・端部の仕上がりを確認。