作成日 2026/10/14

洋室クロス張り替え 完了報告書

案件・顧客

案件名	サンプルハイツ203号室
住所	東京都見本町4-5-6
顧客名	サンプル不動産


発行者

施工業者	サンプル内装
担当者	見本 花子
会社住所	東京都サンプル区見本町1-2-3
会社電話	03-0000-0000
会社メール	sample@example.test

施工写真



番号	1
区分	施工前
撮影日	2026-10-04 09:00
コメント	洋室の壁面。クロスの変色と継ぎ目の浮きを確認。



番号	2
区分	施工後
撮影日	2026-10-04 15:00
コメント	クロス張り替え完了。継ぎ目・端部の仕上がりを確認。