

洋室クロス張り替え 完了報告書


案件・顧客

案件名	サンプルハイツ203号室
住所	東京都見本町4-5-6
顧客名	サンプル不動産

発行者

施工業者	サンプル内装
担当者	山田 太郎
会社住所	東京都サンプル区見本町1-2-3
会社電話	03-0000-0000
会社メール	sample@example.test

施工写真

	番号	1
	区分	施工前
	撮影日	2026-10-04 09:00
	コメント	洋室の壁面。クロスの変色と継ぎ目の浮きを確認。
	番号	2
	区分	施工後
	撮影日	2026-10-04 15:00
	コメント	クロス張り替え完了。継ぎ目・端部の仕上がりを確認。